



Kia Venga - La soufflante d'habitacle ne tourne qu'à pleine vitesse

Fiche technique

Constructeur	Kia
Modèle de véhicule	Venga
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2016 - 10/2019
Symptôme	La soufflante d'habitacle ne tourne qu'à pleine vitesse



La vitesse de la soufflante d'habitacle ne peut pas être baissée

Sur les véhicules susmentionnés et équipés d'un climatiseur manuel, il peut arriver que la soufflante d'habitacle ne fonctionne plus qu'à pleine vitesse (vitesse maximale de la soufflante). En règle générale, cela indique que le régulateur de soufflante (résistance) est défectueux. C'en est également le cas pour ces véhicules. Toutefois, on y accède par le plancher conducteur et non par celui du passager comme c'est habituellement le cas (image 1).

Pour cela, il convient de procéder comme suit :

- Démonter la pédale d'accélérateur en retirant les 3 vis de fixation (image 2)
- Déverrouiller et retirer le connecteur sur la pédale d'accélérateur
- Retirer les vis (2x) du régulateur de soufflante

- Déverrouiller et retirer le connecteur du régulateur
- Remplacer le régulateur, le fixer, brancher le connecteur (image 3)
- Monter la pédale d'accélérateur
- Brancher le connecteur (veiller à ce qu'il soit correctement verrouillé)
- Effectuer un contrôle de fonctionnement de la soufflante d'habitacle



