

Lancia Ypsilon 843 - Défaillance «Troisième feu de stop» | HELLA

Lancia

Ypsilon 843

Année de construction: 2003 - 2011

Défaillance «Troisième feu de stop»

Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement partiel (fig. 2) au niveau du «troisième» feu de stop se produit sur la Lancia Ypsilon (fig. 1), une ou plusieurs sources lumineuses défectueuses peuvent en être la cause.



Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement partiel (fig. 2) au niveau du «troisième» feu de stop se produit sur la Lancia Ypsilon (fig. 1), une ou plusieurs sources lumineuses défectueuses peuvent en être la cause.

Consigne de réparation

Nous recommandons de procéder de la façon suivante:

- Mettre le système hors tension.
- Démonter le feu de stop défectueux. Pour ce faire, retirer les caches (fig. 3) et déverrouiller les clips (fig. 4).
- Retirer ensuite l'unité d'éclairage (fig. 5) et débrancher la fiche.



Fig. 2






Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

- Séparer le porte-ampoule du boîtier
- Démonter les lampes défectueuses et les remplacer
- Réassembler et monter le troisième feu de stop dans l'ordre inverse.

Pour finir, effectuer un test de fonctionnement.

Pièces de rechange requises: 8GP 938 026-001 (W 2,3 W)

Remarque!

Pour obtenir une image lumineuse uniforme, nous recommandons à cet égard de remplacer toutes les lampes.

Fig. 6





Fig. 8