

Lancia Ypsilon - Vibrations et bruits | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

Tous modèles jusqu'à VIN 3027759

Année modèle : 2003 - 2011

En cas de détection du défaut susmentionné, les gaines des câbles du frein à main peuvent être en cause. Ces vibrations ou ces bruits se signalent principalement lors de la conduite sur des chaussées déformées.

Si le câble a trop de jeu au niveau de l'attache qui le retient, ceci peut provoquer des bruits de claquement de la part du câble en cas de fortes secousses du véhicule.

Dans ce cas, détacher le câble de son attache de retenue, compenser le jeu à l'aide d'une bande de feutre, puis réattacher le câble.

Il est également conseillé de fixer l'attache de retenue du câble de frein à l'aide d'un serre-câble.

Dans le même temps, remplacer les pièces qui auraient été endommagées.

