



Seat Ateca - Le voyant moteur s'allume

Fiche technique

Constructeur	Seat
Modèle	Ateca
Moteur	tous les moteurs à essence 1,0 / 1,2 / 1,4
Année de fabrication	2016 -
Symptômes	Le voyant moteur s'allume / code défaut P1558



Instructions de réparation pour la Seat Ateca : le voyant moteur est allumé et le code défaut P1558 est enregistré

En cas de détection du problème susnommé, un dysfonctionnement de l'unité de commande du papillon des gaz peut être en cause.

Afin d'exclure tout autre source potentielle de dysfonctionnement, il convient d'effectuer des tests système électriques et mécaniques (selon les spécifications du constructeur du véhicule) ainsi qu'une recherche des codes défaut via un appareil de diagnostic approprié.

Le code défaut P1558 (Défaut électrique de l'actuateur de papillon des gaz) est enregistré.

Si aucun autre défaut n'a été diagnostiqué, l'unité de commande du papillon des gaz doit être remplacée dans le cas de réparation présent.

Pour finir, faire un essai sur route et interroger de nouveau les codes défaut pour vérifier si l'intervention a porté ses fruits.

 **REMARQUE**

Il est impératif de faire effectuer toutes les phases d'intervention sur le véhicule uniquement par un atelier spécialisé agréé et de respecter les instructions de réparation et de maintenance du constructeur du véhicule.