

MERCEDES BENZ ML 270 CDI - Le voyant moteur s'allume | HELLA

MERCEDES BENZ

ML 270 CDI

Année Modèle : 11.1999 - 06.2005

Le voyant moteur s'allume

Le véhicule fonctionne en mode dégradé

Code défaut : P1189 "coupure canal d'admission"

Le moteur perd de sa puissance

Si un ou plusieurs des défauts mentionnés précédemment sont déterminés sur ce modèle, cela peut être lié à une commande à barres cassée de la commande de canal de remplissage. Dans ce cas, la commande à barres doit être déposée et remplacée par une pièce de rechange modifiée par le constructeur.

Pièces de rechange :

Clips de fixation : 611 098 01 26

Commande à barres : 611 098 02 26

Veuillez prendre en compte dans ce contexte les instructions de montage et de dépose du constructeur.

img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_fr_electronics_mercedes-benz_ml-270-cdi_saugrohrumschaltung001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />
>em>Moteur : OM 612.963/em>

