



Mercedes Classe C - Le calculateur ABS/ESP ne se désactive pas

Fiche technique

Constructeur	Mercedes
Modèle de véhicule	Classe C (205)
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2018 -
Symptôme	Le calculateur ABS/ESP ne se désactive pas



Procédure à suivre si le calculateur ABS/ESP ne se désactive pas

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver que le calculateur ABS/ESP ne revienne pas au mode repos après coupure du contact.

Si d'autres causes de défaut peuvent être exclues, il est possible d'y remédier en procédant comme suit :

- Couper le contact et attendre 10 minutes
- Débrancher le câble de masse de la batterie et attendre 2 minutes
- Brancher le câble de masse
- Lire/effacer la mémoire des défauts

Si la procédure n'aboutit pas, une actualisation de logiciel peut y remédier. Pour cela, il est recommandé de contacter un Partenaire SAV Mercedes.

