



Mercedes Classe C - Dysfonctionnement de l'aide au stationnement : émission de bips sans raison

Fiche technique

Constructeur	Mercedes
Modèle de véhicule	Classe C (205)
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2014 -
Symptôme	Dysfonctionnement de l'aide au stationnement



Activation non spécifique de l'aide au stationnement

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver que l'aide au stationnement soit activé sans raison. Cela signifie que la fonction d'alerte se déclenche sans obstacle. De plus, le fonctionnement de l'aide au stationnement peut être fondamentalement perturbé.

En même temps, les codes suivants, par exemple, sont enregistrés dans la mémoire des défauts :shy /> B125823 / B124409 / B125D23 / B124E09 / B125809

La cause du dysfonctionnement peut être due à une infiltration d'humidité dans le faisceau de câbles (connecteur multiple) de l'aide au stationnement avant.

Pour y remédier, il convient de contrôler le connecteur multiple et de le remettre en état le cas échéant. Le constructeur automobile propose à cet effetshy /> un kit de réparation (A2055403488) et un joint (A0009829110).

Une fois la réparation terminée, il convient d'effacer la mémoire des défauts.