



Nissan Navara (D40) - Perte de puissance et code d'erreur P0093

Fiche technique	
Constructeur	Nissan
Modèle de véhicule	Navara (D40)
Année de fabrication	2010 - 2016
Symptôme	Perte de puissance Code d'erreur P0093

ⓘ Consigne de sécurité importante

Les informations techniques, les conseils et astuces pratiques compilés ci-après ont été rédigés par HELLA afin de fournir une aide professionnelle aux ateliers de réparation automobile dans le cadre de leurs activités. Toutes les informations mises à disposition sur ce site sont destinées à être exploitées uniquement par des professionnels qualifiés.

La perte de puissance et le code d'erreur supplémentaire P0093 enregistré sur le Nissan Navara peuvent avoir les causes suivantes

Si une perte de puissance du moteur et un ralenti irrégulier se produisent sur les véhicules mentionnés ci-dessus, des injecteurs défectueux peuvent en être la cause. Un code d'erreur supplémentaire enregistré, P0093, indique qu'il y a une chute de pression dans le système de carburant.

Pour résoudre le problème, il convient de procéder comme suit :

- Contrôler les conduites de carburant et le filtre à carburant, les remplacer si nécessaire

- Contrôler la pression du carburant, le régulateur de pression et les injecteurs à l'aide d'un appareil de diagnostic
- Examiner le catalyseur pour détecter les dommages causés par le carburant non brûlé
- Remplacer les composants défectueux
- Effacer la mémoire des défauts