

Nissan X-Trail - Ventilateur de l'habitacle sans fonction | HELLA

Nissan

X-Trail (T30)

Années de fabrication : 2003 - 2010

Moteur: diesel

Ventilateur de l'habitacle sans fonction

Si le ventilateur de l'habitacle ne marche pas très bien ou tombe en panne sur les véhicules indiqués ci-dessus, la cause peut être un régulateur électronique de ventilateur défectueux.

En cas de défaut du régulateur électronique de ventilateur, le fonctionnement de certaines ou même de toutes les vitesses du ventilateur peut être compromis. Contrôler tout d'abord les fusibles. Le régulateur lui-même est monté dans l'espace de l'habitacle réservé aux pieds du passage et peut être facilement démonté en dévissant 2 vis. À l'aide d'un schéma de connexion et d'un multimètre, il est possible de vérifier sur la fiche à 3 pôles du régulateur de ventilateur, si l'alimentation en tension est en ordre.

Si le boîtier en plastique présente des signes de surchauffe (illustration), ceci peut déjà être un indice indiquant que le régulateur est défectueux.

