

Opel Astra H - Liquide de refroidissement dans la boîte de vitesses automatique | HELLA

Opel

Astra H

Année modèle : 2007 - 2008

Moteur: 1,8 i et 2,2i

Avec boîte de vitesses automatique

Liquide de refroidissement dans la boîte de vitesses automatique

En cas de fuite du radiateur de liquide de refroidissement, du liquide de refroidissement peut entrer dans le circuit d'huile de la boîte de vitesses automatique.

À l'aide de la date de production du radiateur, les concessionnaires sont en mesure de vérifier si un véhicule est concerné ou non. Le cas échéant, le radiateur doit être remplacé à titre préventif.

Cette information doit être prise en compte dans le cadre de l'entretien des véhicules mentionnés ci-dessus. Il faut également vérifier si du liquide de refroidissement est déjà présent dans le circuit d'huile de la boîte de vitesses automatique.