

# **Opel Astra J - Le moteur ne démarre pas ou perte de puissance pendant la conduite | HELLA**

**Opel**

**Astra J**

**Année modèle : 2012**

**Moteurs : A17DTC (LUE), A17DTE (LKR), A17DTF (LKR)**

**Le moteur ne démarre pas ou perte de puissance pendant la conduite**

**Code de défaut : P02E4**

Signification : papillons d'admission d'air – actuateur bloqué en position ouverte, panne mécanique

Si le code de défaut est attribuable au problème susmentionné, de la condensation dans le système d'admission peut être en cause.

Si le condensat provenant de l'intercooler parvient au papillon d'admission, le condensat peut geler au niveau du papillon et causer des perturbations mécaniques.

Pour résoudre le problème, procéder comme suit :

- Démonter le boîtier papillon et le nettoyer
- Démonter l'intercooler
- Vider l'intercooler de toute l'eau qu'il contient
- Nettoyer l'intercooler et le sécher en y envoyant de l'air comprimé.
- Contrôler les papillons et les nettoyer
- Remonter l'intercooler
- Remonter le boîtier papillon.

Reprogrammer le cas échéant