

Opel Astra J - Le système de climatisation ne fonctionne pas | HELLA

Opel

Astra J

Années modèle : 2010 à 2011

Motorisation : A14NEL + A14 NET

Le système de climatisation ne fonctionne pas

Une défaillance du système de climatisation peut survenir sur les véhicules mentionnés ci-dessus. La source de défaillance provient de la panne du thermostat de liquide de refroidissement.

Après l'arrêt moteur à l'état chaud, la température du liquide de refroidissement augmente (jusqu'à 130 °C).

Ce qui a pour conséquence l'ouverture du thermostat jusqu'en butée. Et dans ce cas, il peut se bloquer. L'électronique de bord interprète alors cette situation comme un défaut et arrête la climatisation.

La mémoire de défauts enregistre alors cette information comme code défaut P 0128 (thermostat de liquide de refroidissement).

Pour remédier à cette défaillance, il faut procéder au remplacement du thermostat, puis à la suppression de la mémoire de défauts.