

Opel Astra-J - Le témoin de contrôle du frein de parking électrique s'allume | HELLA

Opel Astra-J

Années de fabrication : de 2010 à 2011

Tous modèles

Le témoin de contrôle du frein de parking électrique s'allume Feu stop scintille

Code d'erreur C0277

Si le défaut mentionné ci-dessus apparaît et le code d'erreur C0277 est lu du module de commande BCM (Body Control Modul) en même temps, une cause pourrait être un dysfonctionnement du capteur de position de pédale de frein.

Dans ce cas, il faut vérifier la position de montage et la calibration du capteur de pédale.

Après le montage ou démontage ou le remplacement du capteur de position de pédale de frein, il faut réaliser une calibration au BCM avec un outil de diagnostic approprié. Ce procédé sert à déterminer la position zéro du capteur.

- Actionner le frein de stationnement
- Mettre la boîte de vitesses automatique sur # P # (le cas échéant)
- Connecter le testeur de diagnostic, par exemple Mega Macs 66
- Lire et effacer les codes d'erreur
- Choisir la fonction réglage de base # programmer la position de pédale de frein #
- Effectuer la calibration