



Opel Astra K - Régénération du filtre à particules impossible

Fiche technique	
Constructeur	Opel
Modèle de véhicule	Astra K
Moteur	1.6 16V CDTI
Année de fabrication	à partir de 2016 à 2017
Symptôme	Régénération du filtre à particules impossible



Régénération du filtre à particules impossible, codes défaut P2080, P2084

La régénération du filtre à particules peut ne pas être possible avec le véhicule mentionné ci-dessus. Les codes défaut P2080 et P2084, faisant référence au capteur de température des gaz d'échappement 1/2 signal non valide, sont enregistrés dans la mémoire des défauts.

Si aucun défaut ne devait être constaté sur les capteurs et en leur périphérie au cours du dépannage et du diagnostic de calculateur, le défaut peut être lié à un défaut du logiciel sur le calculateur moteur. Dans ce cas, le logiciel de calculateur doit être contrôlé et, si nécessaire, une mise jour doit être effectuée.

Une mise à jour logicielle peut, par exemple, être effectuée via Hella Gutmann [macsRemote Services](#) ou via un appareil de diagnostic de la [série mega macs](#) compatible PassThru. Un accès enregistré au portail en ligne du constructeur automobile est également nécessaire.

Si vous ne disposez pas de l'équipement adéquat, veuillez dans ce cas vous adresser à un atelier spécialisé agréé.



REMARQUE

À cet égard, il convient de toujours observer les instructions de réparation du constructeur automobile !