

OPEL Corsa C - Fonctionnement incorrect du moteur | HELLA

OPEL

Opel Corsa C

Gamme : 2000 - 2003

Fonctionnement incorrect du moteur, valeurs élevées de gaz d'échappement.

Si le client se plaint sur ces véhicules que le moteur tourne mal et que les valeurs de gaz d'échappement sont trop élevées, une cause possible en est une mauvaise mise à la masse du calculateur moteur.

La mise à la masse pour le calculateur moteur doit être contrôlée pour l'analyse des défauts.

(boîtier du calculateur moteur / broche de mise à la masse 41)

Desserrer en plus la mise à la masse au point de masse et nettoyer, si nécessaire remplacer, la conduite de masse.

Si le dysfonctionnement devait persister, le défaut semble alors se trouver dans le circuit de commutation.

Dans ce cas on contrôlera le calculateur moteur et on le remplacera si nécessaire.