

Opel Corsa-D - Grincements lors du freinage | HELLA

Opel

Corsa-D


Année de fabrication : 2007

Moteurs : Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ


Système de freinage avant

Grincements lors du freinage

Si le symptôme mentionné ci-dessus ne peut être attribué à aucun défaut sur le frein de roue, une cause pourrait être un découplage insuffisant entre la garniture de frein et l'étrier de frein. Pour améliorer le confort, le constructeur automobile a monté des soi-disants "Piston Caps" (capuchons de piston) sur le piston (A) de l'étrier de frein.



Note



B