

Opel Corsa D - Impossible de débloquer le frein | HELLA

Opel

Corsa D

Année modèle de 2007 à 2010

Tous modèles avec dispositif de freins à tambour

Impossible de débloquer le frein à tambour après une période d'immobilisation prolongée du véhicule, frein à main tiré.

En cas de détection du défaut susnommé, la présence de rouille entre la garniture et le tambour du frein peut être en cause. Dans ce cas, contrôler si les freins à tambour sont éventuellement détériorés et les réparer le cas échéant.

Si lors de la réparation il s'avère que les garnitures de frein étaient à remplacer, tenir compte des informations suivantes.

En vue d'optimiser la qualité, des garnitures de frein modifiées sont installées sur certains modèles de véhicule par le Constructeur.

Garniture de frein 203 x 38 mm – Référence OEM 93168956

Garniture de frein 228 x 40 mm – Référence OEM 93169957

Équivalences références OEM - HELLA

93168956 = kit garniture de frein 8DB 355 002-961 / H9855

Alternative = kit garniture de frein 8DB 355 003-511 / Q1190

kit garniture de frein pro 8DB 355 005-181 / R1309

93168957 = kit garniture de frein 8DB 355 002-971 / H9860

Alternative = kit garniture de frein 8DB 355 005-131 / R1303

kit garniture de frein pro 8DB 355 005-191 /br /> R1310