

Opel Corsa-D - Témoin système anti-blocage (ABS) activé | HELLA

Opel Corsa-D

Années de fabrication à partir de 2007

Tous modèles

Témoin système anti-blocage (ABS) activé

Code d'erreur C0035 ou C0040 mémorisé au calculateur

Si le code d'erreur C0035 # capteur de vitesse de roue avant gauche # ou C0040 # capteur de vitesse de roue avant droite # est lu sur les véhicules mentionnés ci-dessus, une cause pourrait être une impureté de la bague-capteur ABS.