

Opel Corsa D - Vibrations et bruits | HELLA

Opel

Corsa D

Code moteur:

Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ

Année modèle: 2007 - 2011

Vibrations et bruits

sur l'essieu avant

Si la défaillance décrite ci-dessus est constatée, cela peut être lié aux garnitures de freins de l'essieu avant montées lors de l'équipement d'origine. Ces vibrations ou bruits apparaissent surtout lors des freinages légers pendant la circulation en ville.

Dans ce cas, il convient de contrôler les garnitures de freins dans le cadre du diagnostic et de les remplacer le cas échéant.

Indication

Dans ce cas, le constructeur du véhicule

propose des garnitures de freins modifiées pour les disques de freins de taille 257 x 22mm.

N° de pièce OE: 93169254

HELLA N° de pièce de référence: 8DB 355 012-831