



Opel Corsa D - Mauvaise accélération, le moteur s'arrête en marche

Fiche technique

Constructeur	Opel
Modèle de véhicule	Corsa D
Moteur	1.7 CDTI 16 V
Année de fabrication	Z 17 DTR
Symptôme	Mauvaise accélération Le moteur s'arrête sporadiquement en marche
Code défaut	P0093



Le véhicule n'accélère que lentement et s'arrête sporadiquement en marche

Si les symptômes des défauts susmentionnés sont constatés en liaison avec le code défaut P0093 « Fuite du système de carburant détectée », une vanne de régulation de pression défectueuse ou bloquée dans la pompe haute pression peut être en cause. Si des particules d'impuretés obstruent mécaniquement la vanne, la pression correcte ne peut plus s'établir dans le common rail. La différence de pression est détectée comme une fuite par le calculateur.
Ce défaut se produit souvent aussi après un changement de filtre. Si le boîtier du filtre n'est pas nettoyé soigneusement avant de mettre en place le nouveau filtre, des particules peuvent pénétrer dans le système.
Si aucun autre défaut n'est constaté dans le cadre du diagnostic des défauts du système d'injection, la vanne de régulation de pression doit être démontée et remplacée. À cet égard, contrôler le siège de soupape et, si nécessaire, le nettoyer. Ensuite, purger le système d'alimentation en carburant en mettant le contact trois fois de suite pendant 30 secondes sans démarrer le moteur.

REMARQUES

Ce défaut peut également survenir sur d'autres modèles équipés de moteurs identiques.

Dans ce contexte, il convient d'observer les instructions de réparation fournies par le constructeur du véhicule !