

Opel Insignia - Commande de Climatisation / Chauffage | HELLA

Opel

Insignia

Année modèle : Janvier - Mars 2011

Commande de climatisation / Chauffage

Codes défaut B0233, B0408, B0418

Dans le cas du véhicule mentionné ci-dessus, une faiblesse du logiciel peut provoquer une désactivation de la commande du volet.

La faiblesse du logiciel peut entraîner la désactivation de la fonction des servomoteurs des volets de température et de ventilation. Dans ce cas, la visibilité du conducteur ainsi que son confort peuvent en être affectés (vitres embuées). La mémoire de défauts va enregistrer les codes B0233, B0408 et éventuellement B0418.

Les véhicules avec les numéros de châssis suivants sont concernés :

De W0LGM6EL2B1101156 à XXXXX 8EY3B1129491

Afin de remédier à cette situation, il faut procéder à une remise à jour du logiciel