

Opel Meriva-B - Feux de stop allumés en permanence | HELLA

Opel

Meriva-B

Années de fabrication : 2010 à 2017

Feux de stop allumés en permanence

Régulateur de vitesse sporadiquement sans fonction

En cas de détection du problème susnommé, un réglage/positionnement inapproprié de l'interrupteur des feux de stop peut être en cause.

Les feux de stop peuvent alors s'allumer en permanence sans que le frein ait été actionné.

Le code défaut C0161 peut également être mémorisé dans le calculateur moteur (ECU).

Résolution:

Contrôler le bon fonctionnement de l'interrupteur des feux de stop, le réajuster au besoin. En cas de dysfonctionnement, remplacer l'interrupteur des feux de stop et le positionner correctement.

Lire en outre la mémoire des codes défaut dans le calculateur moteur (ECU) et effacer les défauts mémorisés.

br />br />