

Opel Meriva B - Fuite d'huile sur le compresseur | HELLA

Opel

Meriva B

Année modèle : 2010 - 2012

Avec climatisation

Fuite d'huile sur le compresseur /

fuite de réfrigérant

Le compresseur du type de véhicule susnommé peut présenter une fuite. Cette fuite n'est généralement notée que par la sortie d'huile / de fluide traceur. Pour y remédier, il convient de remplacer le compresseur par une version modifiée:

Anciennes références : Nouvelles références :

13 271 264 13 395 696

13 271 266 13 395 693

13 271 267 13 395 694