

Opel Meriva B - La climatisation s'arrête | HELLA

Opel

Meriva B

Années modèle : 2010 à 2011

Motorisation : A14 NET + A14NEL

Code défaut P0128 - Thermostat

La climatisation s'arrête

Un arrêt de la climatisation en raison du thermostat de liquide de refroidissement défaillant peut survenir sur les véhicules mentionnés ci-dessus.

Après l'arrêt moteur à l'état chaud, la température du liquide de refroidissement augmente (jusqu'à 130 °C).

Ce qui a pour conséquence l'ouverture du thermostat jusqu'en butée et peut dans ce cas le bloquer. L'électronique de bord interprète alors cette situation comme un défaut et arrête la climatisation. La mémoire de défauts enregistre alors cette information comme code défaut P 0128 (thermostat de liquide de refroidissement).

Pour remédier à cette défaillance, il faut procéder au remplacement du thermostat (figure), puis à la suppression de la mémoire de défauts.

