

OPEL Meriva B - Perte d'huile du compresseur | HELLA

OPEL

Meriva B

Année modèle : de 2010 à 2012

avec climatisation

Perte d'huile du compresseur /

Perte de réfrigérant

Le compresseur des véhicules mentionnés ci-dessus peut présenter une fuite. Cette fuite n'est généralement notée que par la sortie d'huile / fluide traceur. Pour y remédier, il convient de remplacer le compresseur par une version modifiée:

Ancien N° de pièce: Est remplacé par le nouveau N° de pièce:

13 271 266 13 395 693

13 271 267 13 395 694

13 271 268 13 395 695

13 271 269 13 395 696

13 271 264 13 395 696

À partir du millésime 2012 ou du numéro de châssis B 4408747, des compresseurs modifiés en usine sont mis en œuvre.