

# **Peugeot 306 - Mauvaise régulation de la température | HELLA**

**Peugeot**

**306**

**Année de fabrication : 2002 - 2009**

**Tous les modèles équipés d'un clapet d'air mélangé à commande électrique**

**Mauvaise régulation de la température**

**Entraînement du clapet d'air mélangé**

Des problèmes de régulation de la température dans l'habitacle peuvent se produire sur certains des véhicules sus-mentionnés.

La cause peut en être un défaut du moteur du clapet d'air mélangé. L'entraînement ou la plaque adaptatrice entre le moteur et le clapet peut être endommagé(e).

Le fonctionnement du clapet peut être rétabli en utilisant un kit de réparation (entraînement et plaque adaptatrice). La dépose de la planche de bord est inutile. Selon le modèle, il est nécessaire de démonter/monter la console centrale. Un réglage de base du moteur ou de la commande du clapet est nécessaire suite à la réparation.

Les pièces de rechange nécessaires et des informations complémentaires peuvent être demandées à un concessionnaire Peugeot.