

Peugeot 307 - Allumage du témoin d'avertissement ABS | HELLA

Peugeot

Modèle: 307

Tous les modèles avec ABS/ESP

Allumage du témoin d'avertissement ABS

Code de défaut: 21287

Capteur de vitesse de rotation arrière gauche

Si le défaut ci-dessus et l'allumage du témoin d'avertissement ABS sont constatés, une cause peut en être la rupture du câble sous la protection thermique du silencieux d'échappement.