

PEUGEOT 407 - Filtre à pollen obturé | HELLA

PEUGEOT

407

Année modèle à partir de 2004

Direction à droite (RHD)

Filtre à pollen obturé.

Flux d'air réduit dans l'habitacle du véhicule.

Si pour les véhicules cités ci-dessus est critiquée une dégradation du fonctionnement du moteur du pulseur de chauffage ou du moteur du pulseur du système de climatisation, et que l'on constate en outre un débit d'air réduit dans l'habitacle du véhicule, il est possible que le filtre à pollen soit à considérer comme cause possible.

Bien que le véhicule ait éventuellement parcouru moins de 10000km depuis le dernier renouvellement du filtre à pollen, il se peut que celui-ci soit à nouveau bouché.

Comme mesure pour résoudre le problème, on montera le filtre à pollen modifié.

1pièce – Filtre à pollen: (n° de pièce de rechange) n° ET 647904

Les illustrations montrent la version pour un modèle «direction à droite» dans la zone des pieds du passager.

