



Porsche Cayenne - code d'erreur : 16864 / P0480 et le véhicule ne démarre pas

Fiche technique

Constructeur	Porsche
Modèle de véhicule	Cayenne
Moteur	4,5L V8 M48/00 et M48/50/S
Année-modèle	2003 à 2007
Symptôme	Code d'erreur : 16864 / P0480 - Commande de ventilateur de refroidissement 1, défaut électrique" Le véhicule ne démarre pas Batterie profondément déchargée



Porsche Cayenne - code d'erreur : 16864 / P0480 - Commande du ventilateur de refroidissement 1, erreur électrique"

Si le défaut susmentionné est constaté, il peut être lié à un module radiateur-ventilateur défectueux. Seuls les véhicules équipés de deux moteurs de ventilateurs (module de ventilation double) sont concernés.

La cause est ici une impureté dans l'unité de commande, entraînant une mise en marche et un arrêt automatiques et des durées de fonctionnement anormalement longues des moteurs électriques des ventilateurs.

Selon le constructeur automobile, le module de ventilation double complet doit être remplacé. Charger la batterie du véhicule, contrôler et remplacer si nécessaire. Effacer les entrées de la mémoire des défauts.

 **REMARQUE**

Il convient de toujours observer les instructions de réparation du constructeur du véhicule !