

Renault, Citroën, Peugeot - Freinage insuffisant du frein de service et de stationnement | HELLA


Renault, Citroën, Peugeot

Tous les modèles avec frein à tambour

Freinage insuffisant du frein de service et de stationnement

Dysfonctionnement du dispositif de rattrapage automatique sur le système de freins à tambour de l'essieu arrière.

Si l'un des dysfonctionnements cités plus haut survient sur ces modèles de véhicules, cela peut être dû à une agrafe d'arrêt montée verticalement sur la mâchoire de frein (figure 1).





①