

# **RENAULT Trafic II - Perte de réfrigérant | &nbsp;HELLA**

**RENAULT**

**Trafic II**

**Année modèle: à partir de 2007**

**Système de climatisation avec un évaporateur**

**Perte de réfrigérant**

**Conduite de réfrigérant endommagée**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, une conduite de réfrigérant endommagée peut entraîner une perte de réfrigérant. Lors du remplacement de la conduite, le condenseur doit également être changé.

Si, sur ces véhicules, on observe une perte de réfrigérant, la conduite de réfrigérant située entre le compresseur et le condenseur doit faire l'objet d'un examen particulier. En raison de vibrations qui sont provoquées par le condenseur, la conduite peut céder. Une fixation défectueuse ou absente au niveau du condenseur peut être en cause. Le constructeur a depuis équipé le condenseur d'un support supplémentaire.

**Conseil :**

pour éviter que le dommage ne se répète, il convient de remplacer non seulement la conduite, mais aussi le condenseur. Veillez à ce que celui-ci présente un support supplémentaire. En variante, il est également possible de monter le condenseur de l'option d'équipement "climatisation avec évaporateur arrière supplémentaire".