



Seat Ateca - Bruit au niveau des portes avant

Fiche technique

Constructeur	Seat
Modèle de véhicule	Ateca
N° de châssis	jusqu'à ...6570059
Année de fabrication	2016
Symptôme	bruit de claquement au niveau des portes avant.



Seat Ateca Bruit au niveau des portes avant avec instructions et consigne

Dans ce cas de réparation, le client se plaint d'un bruit de claquement au niveau des portes avant.

Recherche de la panne :shy /> en recherchant la panne, il s'est avéré que le bruit ne se produisait pas en appuyant légèrement sur le levier de déverrouillage de porte.

Dans ce cas, la cause du bruit est que la liaison entre le mamelon (câble de déverrouillage, voir figure, flèche) et la fixation du déverrouillage de porte, présente un jeu trop important dans le support.

Remède :


- déposer la contre-porte de la porte avant selon les indications du constructeur du véhicule.

- déposer le câble de déverrouillage et tourner le câble intérieur au niveau du mamelon de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir figure).
- reposer le câble de déverrouillage et la contre-porte de la porte avant dans l'ordre inverse.

Faire ensuite un essai sur route pour vérifier si la mesure de réparation a porté ses fruits.

ⓘ Consigne de réparation !

Veuillez noter qu'il est impératif que ces travaux soient effectués uniquement par un atelier spécialisé agréé et dans le respect des consignes de réparation et d'entretien du constructeur du véhicule !



Turner le câble intérieur au niveau du mamelon de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre