

Skoda Octavia - Le véhicule ne démarre pas | HELLA

Skoda Octavia

Tous les modèles avec moteur TDI 2.0

Code moteur BMN

À partir de l'année modèle 04.2006

Le véhicule ne démarre pas

Code défaut:

P1517 «Défaut du relais principal dans le circuit électrique»

P2146 «Alimentation électrique de l'injecteur»

Lorsque cette défaillance apparaît en rapport avec les codes défaut indiqués, la cause du défaut peut être un court-circuit dans un injecteur (fig. 1).

Ce défaut apparaît souvent sur des véhicules avec un kilométrage de plus de 100000km.

Veuillez respecter dans ce cas les instructions de démontage et de montage du fabricant du véhicule.

Fig. 3







img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_fr_electronics_skoda_octavia_injektor_kurzschluss001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />