

SUZUKI Alto - L'indicateur de température indique une valeur faible | HELLA

SUZUKI

Alto

Tous les modèles : 2002 jusqu'à 2007

L'indicateur de température de liquide de refroidissement indique une valeur faible.

Si sur ces véhicules une valeur de température de liquide de refroidissement différente est affichée, la cause peut en être une mauvaise mise à la masse via le support de boîtier de thermostat. Pour y remédier, il faut connecter le câble de masse (voir illustration) entre le boîtier du thermostat et le support du boîtier de thermostat.

Contrôler en outre si le boîtier de thermostat présente des dommages, le remplacer si nécessaire.

Pièce de rechange : (ET) - N° :

1 pièce : boîtier de thermostat : 17690M79F20

Pièce de rechange : (ET) - N° :

1 pièce : câble de masse : 39313M82020

1 pièce : vis de fixation : 02142M05123

