

Suzuki Vitara II - Des bruits dans le compresseur de climatisation | HELLA

Suzuki

Vitara II

Année modèle: à partir de 2008

Avec compresseur à ailettes

Des bruits dans le compresseur de climatisation

Le compresseur des véhicules mentionnés ci-dessus peut faire du bruit après un démarrage à froid du moteur.

Le problème se présente tout particulièrement lorsque la température extérieure est basse. Ce cas ne signifie pas obligatoirement un défaut du compresseur.

Les véhicules sont en général équipés de compresseurs à ailettes. En raison de faibles températures, du liquide réfrigérant peut pénétrer dans le compresseur et provoquer des bruits de cognement juste après le démarrage moteur.

Suite à une courte durée de fonctionnement, le réfrigérant sous forme de gaz est à nouveau aspiré et le bruit disparaît.

Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un défaut technique mais d'un aspect météorologique et de conception.