



Toyota Aygo - code d'erreur P0420, P0300 Ratés d'allumage ou mauvais démarrage du moteur

Fiche technique

Constructeur	Toyota
Modèle de véhicule	Aygo
Année-modèle	2005 – 2012
Moteur	1,0i (1KR-FE)
Codes d'erreur	P0420 (rendement du catalyseur) ou P0300 ou P0301/302/303 (ratés de combustion, cylindre 1-3)
Symptôme	Le voyant moteur s'allume Ratés d'allumage Mauvais démarrage du moteur



Toyota Aygo - dépôts de calamine sur les bougies d'allumage

Les dépôts de calamine sur les bougies d'allumage peuvent entraîner les problèmes suivants sur les véhicules susmentionnés :

- Ratés d'allumage
- Mauvais comportement au démarrage
- Allumage du voyant moteur
- Codes d'erreur mémorisés dans le calculateur

La première chose à faire est de lire la mémoire d'erreurs du calculateur du moteur. Si les codes d'erreur P0420 (rendement du catalyseur) ou P0300 ou P0301/302/303 (ratés de combustion, cylindres 1-3) sont mémorisés ici, cela est une indication de dépôts de calamine sur les bougies d'allumage.

Pour remédier à cette situation, il est conseillé de vérifier le catalyseur et la sonde lambda. Si aucune erreur n'est constatée, il est recommandé de vérifier également la compression lors du remplacement subséquent des bougies. Assurez-vous également d'avoir utilisé l'huile moteur correcte.

Une fois les travaux terminés, la mémoire des erreurs doit être effacée.