

Toyota Verso-S - Emission de fumée | HELLA

Toyota

Verso-S

Motorisation : 1,4 litres, Diesel

Année modèle : 08/2008-07/2014

N° de châssis: 1000102-9000352

Emission de fumée

Durant la conduite, des émissions de fumée peuvent se dégager dans le véhicule mentionné ci-dessus.

Dans le refroidisseur d'air de suralimentation, des dépôts d'huile moteur peuvent atterrir dans la chambre de combustion, ce qui provoque un dégagement de fumée durant le fonctionnement.

Les causes peuvent être les suivantes : des pompes à dépression défaillantes ou le turbocompresseur défaillant ou/et une erreur logiciel.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés.

Il faut partir du principe que tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.

Une mise à jour du logiciel des véhicules concernés est effectuée par le garage du réseau.

Le turbocompresseur et la pompe à dépression sont soumis à un contrôle d'étanchéité et le cas échéant, les composants défectueux sont remplacés.