



Toyota Yaris - Voyant moteur et code de défaut P0011

Fiche technique

Constructeur	Toyota
Modèle de véhicule	Yaris
Moteur	1,0 i (1KR-FE)
Année de fabrication	jusqu'à 2015
Symptôme	Voyant moteur Code de défaut : P0011



Le voyant moteur s'allume : code de défaut P0011

Si le voyant moteur s'allume sur les véhicules mentionnés ci-dessus et que le code de défaut P0011 (déphasage de l'arbre à cames) est enregistré dans le calculateur, la cause peut être un déphaseur d'arbre à cames défectueux. Selon le type de construction, il peut arriver que l'alésage de ventilation du déphaseur d'arbre à cames se bloque. Pour y remédier, il convient de remplacer l'actionneur. À cet égard, il est recommandé de contacter une concession agréée Toyota.

Cela pourrait également vous intéresser

La reproduction, la cession, la duplication et l'exploitation sous quelque forme que ce soit ainsi que la diffusion du contenu de ce document, même d'extraits, ne sont autorisées qu'avec notre accord formel et par écrit et avec mention de la source. Les schémas, les illustrations et les descriptions relatifs au texte du document sont uniquement proposés à titre d'explication et d'illustration. Ces informations ne peuvent en aucun cas servir de base pour effectuer les opérations d'installation et d'assemblage. Tous droits réservés.