



Volvo S60 Infiltration d'eau dans les véhicules avec toit ouvrant

Fiche technique

Constructeur	Volvo
Modèle de véhicule	S60
Année-modèle	2010 - 2018
Symptômes	Infiltration d'eau dans les véhicules avec toit ouvrant



Volvo S60 - Infiltration d'eau dans les véhicules à toit ouvrant réglable ou coulissant

Les véhicules concernés sont ceux dont le toit ouvrant est réglable ou coulissant. Lors de l'ouverture, de l'eau peut s'infiltrer dans l'habitacle du véhicule.

Des dépôts de saleté dans la zone du déflecteur de vent du toit ouvrant peuvent en être la cause.

Dans ce cas, il est recommandé de nettoyer soigneusement et régulièrement cette zone afin d'éviter la formation de nouveaux dépôts de saleté.