

# **Volvo S60/V60/XC60/V70/XC70 - BruitS à l'intérieur du véhicule | HELLA**

**Volvo**

**S60/V60/XC60/V70/XC70**

**Années de fabrication: 2015 - 2018**

## **BruitS à l'intérieur du véhicule**

Dans le cas des véhicules susmentionnés, des bruits de "fontaine" ou de "flux d'air" peuvent être perçus pendant que la climatisation est en marche.

Ces bruits sont généralement transmis par les conduites de réfrigérant de l'évaporateur. Pour résoudre le problème, envelopper les tuyaux dans la zone de l'évaporateur ou à l'intérieur du véhicule d'un matériau isolant approprié. À cet effet, il peut être nécessaire de déposer/poser divers habillages.