



Volvo XC 60 II - Remplacement du filtre à air intérieur

Fiche technique

Constructeur	Volvo
Modèle de véhicule	XC 60 II
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2018 -
Symptôme	Remplacement du filtre à air intérieur




Remplacement du filtre à air intérieur/filtre à pollen

Pour remplacer le filtre d'habitacle/à pollen sur les véhicules susmentionnés, il convient de procéder comme suit :

- Couper le contact
- Reculer le siège du passager
- Retirer l'habillage de l'espace jambes passager (image 1)
- Déverrouiller le bouchon du boîtier de filtre (2x) (image 2)
- Retirer le bouchon vers le bas
- Retirer le filtre vers le bas (image 3)
- Légèrement plier le nouveau filtre en le posant et s'assurer de la bonne position de montage
- Réassembler le bouchon et l'habillage dans l'ordre inverse du désassemblage



Habillage espace jambes



Verrouillage boîtier de filtre



Filtres