

VW Passat - Air dans l'habitacle | HELLA

VW

Passat

Type : 3BG (B5)

Année modèle jusqu'à 2005

Emanation d'une odeur désagréable dans l'habitacle. Pas d'odeur de moisissure typique qui est provoquée par des micro-organismes au niveau de la surface de l'évaporateur. Cette odeur peut être générée par des tuyaux poreux de la purge de l'air du moteur.

(voir illustration 1)

Dans ce cas, remplacer les tuyaux de purge d'air du moteur car l'odeur parvient dans l'habitacle du véhicule via l'aération.

Contrôler en supplément les tuyaux avoisinants (y compris dans la zone du support de fixation) et si nécessaire, les remplacer ou les nettoyer.

Remarque supplémentaire :

figure 2+3 pour la position des tuyaux de purge d'air du moteur.




Figure 3: View / location in the engine compartment with cover

Illustration 1/ Vue

- tuyau poreux -

