

VW Passat - Performance de freinage ou assistance de freinage insuffisantes | HELLA

VW Passat

Année modèle: 04/2015 à 10/2015

Tous les véhicules avec «Protection anticipée des piétons»

Performance de freinage ou assistance de freinage insuffisantes

Lorsque le défaut indiqué ci-dessus est détecté, la cause peut être un dispositif ESC défectueux pour le contrôle de stabilité du véhicule. Des pistons défectueux ou coincés empêchent une montée ou réduction de pression contrôlée dans le système de freinage hydraulique. Comme le constructeur automobile ne prévoit pas de réparation de cette unité hydraulique, ce composant doit être entièrement remplacé.

Repair notes

The vehicle manufacturer has already addressed the issue and notified the owners of affected vehicles. However, it can be assumed that not all vehicles have been inspected and repaired as part of the corrective action.

In case of repair, we recommend contacting an authorized dealer first for coordinating repair handling.