



VW Polo 9N - Fonctionnement irrégulier du moteur, problèmes éventuels au contrôle des émissions à l'échappement

Fiche technique	
Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	Polo 9N
Moteur	BME
Année de fabrication	2001 - 2009
Symptôme	Fonctionnement irrégulier du moteur



Le moteur ne tourne pas rond / Problèmes au contrôle des émissions à l'échappement

Un flexible en plastique défectueux de la valve de purge du moteur (>image 1) peut être la cause d'un fonctionnement irrégulier du moteur sur les véhicules susmentionnés. L'admission d'air parasite peut également entraîner des problèmes lors du contrôle des émissions à l'échappement.
Dans ce cas, il est difficile de localiser facilement l'endroit endommagé et percé par frottement (>image 2). De plus, les bruits générés par la fuite ne sont pas toujours présents ou dépendent du régime moteur/des oscillations du moteur.
Pour y remédier, il faut remplacer le cache moteur. Retirer les deux vis de la valve de purge (qui est fixée en haut du moteur). Déclipser le flexible de purge sur le collecteur d'admission. Remplacer valve et flexible. S'assurer que le flexible soit correctement posé.

REMARQUES

Cette information s'applique éventuellement également à d'autres codes moteur.



