

VW Touareg - Le voyant moteur s'allume | HELLA

VW

Touareg 3,0i V6 (TDI)

Modèle: (7L_) / (7P5)

Année de fabrication : 2010

Le voyant moteur s'allume

Le voyant moteur s'allume sur les véhicules mentionnés ci-dessus en raison d'un capteur de pression différentielle de gaz d'échappement défectueux.

Un capteur de pression différentielle de gaz d'échappement défectueux peut notamment se traduire par un fonctionnement irrégulier du moteur et/ou une activation du voyant moteur.

Si un capteur défectueux n'est pas remplacé, cela peut entraîner des dommages consécutifs (p. ex. particules diesel, moteur etc.).

Consigne de réparation:

Remplacer le capteur de pression différentielle.

- Capteur de pression différentielle de gaz d'échappement

Réf. d'origine 059 906 051 A