

VW Touran - Perte de liquide de refroidissement | HELLA

VW

Touran

Année modèle : 2003 à 2007

Motorisation : 2,0 TDI

BKD

Perte de liquide de refroidissement

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il peut y avoir une perte lente du liquide de refroidissement dont la cause n'est souvent pas immédiatement identifiable.

Afin de connaître la cause de la perte de liquide de refroidissement des motorisations TDI avec l'abréviation «BKD», il faut procéder de la manière suivante :

- contrôle optique de tous les composants système importants (traces de liquide de refroidissement, défauts d'étanchéité)
- effectuer un test de résistance à la pression du système de refroidissement
- contrôler l'enrassement du liquide (huile)
- contrôler la présence de liquide dans l'huile moteur

Si jamais les points cités ci-dessus n'apportent aucune réponse, d'autres causes doivent être prises en compte :

- un défaut d'étanchéité dans le radiateur de recirculation des gaz d'échappement (radiateur RGE)
- joint de culasse défectueux
- fissurations dans la culasse