

VW Up - Le moto-ventilateur fonctionne en permanence | HELLA

VW

Up

Année de fabrication: 2011 - 2014

Moteur: 1,0 i

Le moto-ventilateur fonctionne en permanence

Si le moto-ventilateur ne s'arrête pas sur les véhicules ci-dessus, la cause peut en être un défaut du logiciel ou un calculateur défectueux.

L'activation incorrecte du calculateur du ventilateur peut entraîner une panne prématuée. Le ventilateur ne s'arrête alors plus lorsque le contact est coupé.

Le remède consiste à effectuer une mise à jour du calculateur du moteur et à remplacer si nécessaire le calculateur du moto-ventilateur.

Le calculateur se situe entre la boîte de vitesses et la

coque du passage de roue (voir figure).

La réalisation de cette modification correspond à une campagne entretien (24AK) et est consignée dans le carnet d'entretien du véhicule.

D'autres informations peuvent être demandées au concessionnaire concerné.

