

Information sur le produit - Garnitures de freins pour BMW | HELLA

Garnitures de freins pour BMW

8DB 355 009-271 / 8DB 355 015-391

Nouvelle affectation des garnitures de freins

Due à une modification de l'équipement série par le constructeur automobile BMW l'affectations des articles a été adaptée comme suit.

Pour les modèles M de la série 1 (E82) et de la série 3 (E90-91), les garnitures de freins 8DB 355 009-271 / T1230 sont encore utilisées.

Tous les autres modèles portent désormais les garnitures 8DB 355 015-391 / T1989. 8DB 355 015-391 / T1989 est également applicable rétroactivement sur tous les véhicules associés.

Affectation aux véhicules

8DB 355 009-271 / T1230

Modèles M E82, E90-E93

8DB 355 015-391 / T1989



E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67

Note de montage

La différence entre les deux garnitures de freins est le ressort de retenue manquant (A) sur la garniture de freins opposée au cylindre 8DB 355 015-391 / T1989.

8DB 355 009-271

8DB 355 015-391



A

ⓘ Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.