

Alfa Romeo 159 - La spia di controllo ESP si accende | HELLA

Alfa Romeo

159 (tipo 939)

Tutti i modelli fino a VIN 7097552

La spia di controllo ESP si accende

Codice di guasto C1275

Elettrovalvola ABS

Se viene visualizzato il codice di guasto indicato sopra che segnala una spia di controllo ABS lampeggiante, ciò può essere dovuto a una valutazione sbagliata da parte del software della centralina.

In questo caso occorre innanzitutto controllare l'alimentazione elettrica e i componenti periferici dell'impianto ABS/ESP. Se tutti i valori risultanti dal controllo coincidono con quelli prescritti, è necessario sostituire la centralina ABS/ESP.

Istruzioni per la riparazione

In alcuni casi esiste la possibilità di aggiornare il software. In questo caso si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato.