

Audi A3 - Indicazione imprecisa del livello del carburante | HELLA

Audi

A3 (8V_) tutti i modelli

Anni di costruzione: a partire dal 2013

Indicazione imprecisa del livello del carburante

Nei veicoli succitati si riscontra una discrepanza tra la quantità di carburante effettivamente presente nel serbatoio e il valore indicato dallo strumento plurindicatore.

La causa del problema risiede in un difetto del software della centralina (strumento plurindicatore).

Rimedio:

In una officina convenzionata fare eseguire un aggiornamento del software della centralina (strumento plurindicatore). Ciò consente di correggere il valore mostrato dall'indicatore di livello del carburante.

Nota:

L'intervento viene documentato nel quaderno di servizio.